

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лебяженская средняя общеобразовательная школа»

А К Т – Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на проведение занятий в **Спортивном зале**
учебной мастерской (кабинете, спортивном зале, на спортивной площадке)

от " 8 " августа 2023г.


Настоящий акт составлен в том, что:

1. В **спортивном зале** для учащихся организованы рабочие и учебные места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых, за исключением рабочих и учебных мест, а так же иных объектов, указанных в п. 3 настоящего акта.
2. Административно- педагогический персонал ознакомлен с правилами по технике безопасности и производственной санитарии для спортивного зала, прошел обучение по охране труда (1 раз в три года), инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный), за исключением лиц, указанных в п. 3 настоящего акта.
3. Замечания и предложения комиссии: **Замечаний и предложений нет.**
4. Заключение комиссии о готовности к новому учебному году и разрешении эксплуатации **спортивного зала:**

Спортивный зал готов к эксплуатации в 2023 – 2024 учебном году.

Председатель комиссии: зам. директора по УВР – Сычева Т.В. 

Члены комиссии: заведующий хозяйством – Баулин В.С. 

Председатель трудового коллектива: - Васькина Н.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лебяженская средняя общеобразовательная школа»

А К Т

испытания гимнастических снарядов и оборудования
в спортивном зале.

от " 5 " августа 2023 г.

Мы нижеподписавшиеся:

директор школы: Устюгов А.А.,

заместитель директора по УВР: Сычева Т.В.

председатель трудового коллектива: Васькина Н.Н.

заведующий хозяйством: Баулин В.С.

составили настоящий АКТ:

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеются "шведская стенка"-1шт, канат для лазания – 1шт.
2. Гимнастические снаряды и оборудование подлежат визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой.
 - 2.1. Канат для лазания путем приложения к нему груза – 300 кг. (Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.)
 - 2.2. Каждая перекладина "шведской стенки" под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов. (Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.)
3. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным Правилам безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979г.) нормам; после снятия нагрузки повреждения и смещения каната не обнаружены. Гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
4. Занятия на гимнастических снарядах и оборудовании разрешаются.
5. Проведено техническое освидетельствование (внешний осмотр) иного спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале: Проведен визуальный осмотр лыжного снаряжения, спортивных обручей, матов. Видимых повреждений не обнаружено.
(перечень спортивного оборудования и инвентаря)
6. Замечания, предложения и выводы комиссии по результатам технического освидетельствования спортивного оборудования и инвентаря: **Гимнастические снаряды, оборудование и инвентарь находящиеся в спортивном зале в исправном состоянии и разрешаются для проведения занятий в 2023 – 2024 учебном году.**

Председатель комиссии: _____ Устюгов А.А.,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

_____ Сычева Т.В.

_____ Васькина Н.Н.

_____ Баулин В.С.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лебяженская средняя общеобразовательная школа»

А К Т – Р А З Р Е Ш Е Н И Е


на проведение занятий в **Тренажерном зале**

учебной мастерской (кабинете, спортивном зале, на спортивной площадке)

от " 8 " августа 2023г.

Настоящий акт составлен в том, что:

1. В тренажерном зале для учащихся организованы рабочие и учебные места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых, за исключением рабочих и учебных мест, а так же иных объектов, указанных в п. 3 настоящего акта.
2. В тренажерном зале общей площадью 49 м² для проведения занятий и тренировок установлены следующие тренажеры:
 1. Многофункциональный тренажер ДН-8157-1шт.
 2. Велотренажер НВ-80882НР-1шт.
 3. Беговая дорожка ДН-84222/84223-2шт.
 4. Вибромассажер НМ -3004 -1шт.
 5. Скамья спортивная –НГ-2021-4шт.
 6. Подставка под штангу – 2шт.
 7. Тренажер «наездник» ДН-87441-1шт.
3. Административно- педагогический персонал ознакомлен с правилами по технике безопасности и производственной санитарии для тренажерного зала, прошел обучение по охране труда (1 раз в три года), инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный), за исключением лиц, указанных в п. 3 настоящего акта.
4. Замечания и предложения комиссии: **Замечаний и предложений нет.**
5. Заключение комиссии о готовности к новому учебному году и разрешении эксплуатации **тренажерного зала: Тренажерный зал к эксплуатации в 2023-2024 учебном году готов.**

Председатель комиссии: зам. директора по УВР – Сычева Т.В. 

Члены комиссии: заведующий хозяйством – Баулин В.С. 

Председатель трудового коллектива: - Васькина Н.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лебяженская средняя общеобразовательная школа»

А К Т

испытания спортивного оборудования установленного в тренажерном зале.

от "8" августа 2023 г.

Мы нижеподписавшиеся:

директор школы: Устюгов А.А,
заместитель директора по УВР: Сычева Т.В.
председатель трудового коллектива: Васькина Н.Н.
Заведующий хозяйством: Баулин В.С.

составили настоящий АКТ:

В тренажерном зале общей площадью 49 м2 для проведения занятий и тренировок установлены следующие тренажеры:

1. Многофункциональный тренажер ДН-8157-1шт.
2. Велотренажер НВ-80882НР-1шт.
3. Беговая дорожка ДН-84222/84223-2шт.
4. Вибромассажер НМ -3004 -1шт.
5. Скамья спортивная –НГ-2021-4шт.
6. Подставка под штангу – 2шт.
7. Тренажер «наездник» ДН-87441-1шт.

Произведено техническое освидетельствование (внешний осмотр) и испытание под нагрузкой данных тренажеров. Все механизмы зафиксированы при помощи болтов, винтов. Соединительные троса без видимых повреждений. Металлические конструкции тренажеров без трещин, повреждений. Все вращающиеся механизмы защищены кожухом для предотвращения попадания одежды и частей тела. К тренажерам применена максимальная нагрузка 130 кг. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

Замечания, предложения и выводы комиссии по результатам технического освидетельствования спортивного оборудования: **Тренажеры находящиеся в тренажерном зале в исправном состоянии и разрешаются для проведения занятий в 2023 – 2024 учебном году.**

Председатель комиссии: _____ Устюгов А.А.,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

_____ Сычева Т.В.

_____ Васькина Н.Н.

_____ Баулин В.С.

(На основе Методических рекомендаций работникам системы образования. Министерство образования РФ, Государственная инспекция. Выпуск 8 – 1998 г.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лебяженская средняя общеобразовательная школа»

А К Т

испытания гимнастических снарядов и оборудования
на спортивной площадке.

от "8" августа 2023 г.

Мы нижеподписавшиеся:

директор школы: Устюгов А.А,
заместитель директора по УВР: Сычева Т.В.
председатель трудового коллектива: Васькина Н.Н.
заведующий хозяйством: Баулин В.С.

составили настоящий АКТ:

1. На спортивной площадке школы для проведения занятий имеются брусья параллельные- 1шт, "шведская стенка"-1шт, перекладина-20м2, беговая дорожка длиной-200 метров, волейбольная площадка 675 м. кв., баскетбольная площадка – 540 м. кв., полоса препятствий – 240 м. кв.
2. Гимнастические снаряды и оборудование подлежат визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой.
 - 2.1. Брусья под действием груза массой 135 кг, приложенного к середине жердей, установленных на высоте 1400 мм (прогиб жердей – 50 мм). (Остаточных деформаций и трещин не обнаружено).
 - 2.2. Каждая перекладина "шведской стенки" под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов. (Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.)
 - 2.3. Перекладина под нагрузкой 220кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500мм (прогиб грифа 70 мм.) Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
3. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам безопасности занятий по физкультуре и спорту (1979г.) нормам; после снятия нагрузки повреждения и смещения каната не обнаружены. Гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены. На баскетбольных, волейбольных площадках произведен визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой 240кг. После снятия нагрузки повреждений и смещения не обнаружено. Состояние крепления баскетбольных щитов, волейбольных стоек соответствует нормам. Беговая дорожка имеет ровную асфальтированную поверхность без видимых ям и выбоин.
4. Занятия на гимнастических снарядах и оборудовании **разрешаются.**
5. Замечания, предложения и выводы комиссии по результатам технического освидетельствования спортивного оборудования и инвентаря: **Гимнастические снаряды, оборудование находящиеся на спортивной площадке в исправном состоянии и разрешаются для проведения занятий в 2023 – 2024 учебном году.**

Председатель комиссии: _____ Устюгов А.А,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

_____ Сычева Т.В.
_____ Васькина Н.Н.
_____ Баулин В.С.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лебяженская средняя общеобразовательная школа»

А К Т – Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на проведение занятий на **спортивной площадке**

от " 8 " августа 2023г.

Настоящий акт составлен в том, что:

1. На спортивной площадке для учащихся организованы рабочие и учебные места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых, за исключением рабочих и учебных мест, а так же иных объектов, указанных в п. 3 настоящего акта.
2. Перечень спортивного оборудования находящегося на спорт. площадке:
 - беговая дорожка, длина – 200 метров.
 - волейбольная площадка – 675 м. кв.
 - баскетбольная площадка – 540 м. кв.
 - брусья параллельные – 1шт.
 - шведская стенка – 1шт.
 - перекладина -1шт.
 - полоса препятствий: 1.Рукоход. 2.Стена с наклонной доской.3.Разрушенный мост.4.Лабиринт.5.Разрушенная лестница. Общая площадь - 240 м. кв.
3. Административно - педагогический персонал проводящий занятия на спортивной площадке ознакомлен с правилами по технике безопасности, прошел обучение по охране труда (1 раз в три года), инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный).
4. Замечания и предложения комиссии: Замечаний нет.
5. Заключение комиссии о готовности к новому учебному году и разрешении к эксплуатации спортивной площадке: **Спортивная площадка готова к эксплуатации в 2023 – 2024 учебном году.**

Председатель комиссии: зам. директора по УВР – Сычева Т.В. 

Члены комиссии: заведующий хозяйством – Баулин В.С. 
Председатель трудового коллектива: - Васькина Н.Н. 